

АКТ
общего осеннего осмотра здания (о готовности к зиме)

Город Калуга

« 15 » августа 20 22 г.

Дом № 10 корпус 1 по ул. Генерала Попова

ООО УК «Правград»

(наименование организации, обслуживающей жилищный фонд)

Общие сведения по дому:

Год постройки 1993

Материал стен кирпичный

Число этажей 12

Наличие подвала есть

Комиссия в составе: главного инженера ООО УК «Правград» Белкина Р.В., мастера ООО УК «Правград» Ефимовой Т.В., слесаря-сантехника ООО УК «Правград» Пацко А.А.

произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного дома и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) Крыша в технически исправном состоянии

б) Чердачное помещение и его вентиляция в технически исправном состоянии

в) Водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания отсутствует

г) Фасад здания в технически исправном состоянии

д) Входные двери и оконные перекрытия в технически исправном состоянии

Подвальные помещения в технически исправном состоянии

ж) Отмостки вокруг здания в технически исправном состоянии

з) Система центрального отопления в технически исправном состоянии

и) Котельное помещение и его оборудование отсутствует

к) Тепловые элеваторные узлы и бойлерные _____ в технически исправном состоянии _____

л) Отопительные печи и кухонные очаги _____ отсутствует _____

м) Дымоходы и газоходы (даты составления актов об их исправности)
_____ отсутствует _____

н) Электрохозяйство _____ в технически исправном состоянии _____

2. Обеспеченность:

а) Котельных - топливом _____ ---- _____

б) Жителей - углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) _____ ----- _____

в) Уборочным инвентарем, спецодеждой, песком для посыпки тротуаров _____ обеспечен _____

Выводы и предложения комиссии:

многоквартирный жилой дом к отопительному сезону 2022-2023 готов

Комиссия:

Главный инженер

Мастер

Белкин Р.В.

Ефимова Т.В.