

АКТ
общего осеннего осмотра здания (о готовности к зиме)

Город Калуга

« 14 » августа 20 22 г.

Дом № 10 по ул. Генерала Попова

ООО УК «Правград»

(наименование организации, обслуживающей жилищный фонд)

Общие сведения по дому:

Год постройки 2011

Материал стен кирпичный

Число этажей 15

Наличие подвала есть

Комиссия в составе: главного инженера ООО УК «Правград» Белкина Р.В., мастера ООО УК «Правград» Ефимовой Т.В., слесаря-сантехника ООО УК «Правград» Корсаков Д.Г.

произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного дома и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) Крыша в технически исправном состоянии

б) Чердачное помещение и его вентиляция отсутствует

в) Водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания отсутствуют

г) Фасад здания в технически исправном состоянии

д) Входные двери и оконные перекрытия в технически исправном состоянии

Подвальные помещения в технически исправном состоянии

ж) Отмостки вокруг здания в технически исправном состоянии

з) Система центрального отопления в технически исправном состоянии

и) Котельное помещение и его оборудование отсутствует

к) Тепловые элеваторные узлы и бойлерные в технически исправном состоянии

л) Отопительные печи и кухонные очаги отсутствует

м) Дымоходы и газоходы (даты составления актов об их исправности)
отсутствует

н) Электрохозяйство в технически исправном состоянии

2. Обеспеченность:

а) Котельных - топливом ----

б) Жителей - углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) -----

в) Уборочным инвентарем, спецодеждой, песком для посыпки тротуаров обеспечен

Выводы и предложения комиссии:

многоквартирный жилой дом к отопительному сезону 2022-2023 готов

Комиссия:

Главный инженер

Мастер




Белкин Р.В.

Ефимова Т.В.