

АКТ

общего осеннего осмотра здания (о готовности к зиме)

Город Калуга

« 19 » августа 20 22 г.

Дом № 8 корпус 1 по ул. Фомушина

ООО УК «Правград»

(наименование организации, обслуживающей жилищный фонд)

Общие сведения по дому:

Год постройки 2011

Материал стен панельный

Число этажей 17

Наличие подвала есть

Комиссия в составе: главного инженера ООО УК «Правград» Белкина Р.В., мастера ООО УК «Правград» Ефимовой Т.В., произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного дома и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) Крыша в технически исправном состоянии

б) Чердачное помещение и его вентиляция в технически исправном состоянии

в) Водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания отсутствует

г) Фасад здания в технически исправном состоянии

д) Входные двери и оконные перекрытия в технически исправном состоянии

Подвальные помещения в технически исправном состоянии

ж) Отмостки вокруг здания в технически исправном состоянии

з) Система центрального отопления в технически исправном состоянии

и) Котельное помещение и его оборудование отсутствует



